


SECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA

**REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “H”
“ CONSISTENTE EN TRABAJOS DE
ALBAÑILERÍA, PINTURA GENERAL Y
REPARACIÓN DE COLUMNAS DE
CONCRETO ARMADO, EN LA FACULTAD
DE CIENCIAS AGRÍCOLAS, CAMPUS IV,
HUEHUETÁN, CHIAPAS**

UNACH-A-DSG-OTM-001-2018







DURANTE





**REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LOS SALONES
JUAN RULFO, ROSARIO CASTELLANOS, OCTAVIO
PAZ, MARK TWAIN Y EL CENTRO DE
AUTOACCESO, CONSISTENTES EN
COLOCACIÓN DE PISOS, RESANES EN MUROS Y
APLICACION DE PINTURA VINILICA, DEL
EDIFICIO DE LA ESCUELA DE LENGUAS, CAMPUS
III, UBICADA EN SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS,
CHIAPAS**





DURANTE



**REHABILITACIÓN DE ESPACIOS,
CONSISTENTE EN APLICACIÓN DE
IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO
EN LOSA DE AZOTEA, TAPAS DE
REGISTROS Y REHABILITACIÓN DE
ENMALLADO PERIMETRAL, DEL EDIFICIO
QUE OCUPA LA COORDINACIÓN DE
SISTEMAS COSTEROS, UBICADO EN
PUERTO MADERO, CHIAPAS**







**MANTENIMIENTO MAYOR A
TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO
POSTE DE 150 KVA 13200/220-127V.
INCLUYENDO ACOMETIDA
SUBTERRÁNEA EN BAJA TENSIÓN 3F-4H
220 VOLTS, UBICADO EN LA RECTORÍA,
TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS**







**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
CANCELERÍA DE ALUMINIO 3" COLOR
CHAMPAGNE FIJOS Y CORREDIZOS Y
MUROS TABLAROCA, EN INMUEBLE QUE
OCUPA LAS OFICINAS QUE DEPENDEN DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA**

UNACH-SA-DSG-OTM-005-2018





**REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO “H”
CONSISTENTE EN TRABAJOS DE
CANCELERÍA DE ALUMINIO EN VENTANAS Y
PUERTAS, EN LA FACULTAD DE CIENCIAS
AGRÍCOLAS, CAMPUS IV, HUEHUETÁN,
CHIAPAS**

**UNACH-SA-SG-OTM-007-2018
D**



