

REPORTE FOTOGRAFICO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RUTINAS DE
MANTENIMIENTO
REALIZADAS EN E
L AUDITORIO
" BELSARIO DOMÍNGUEZ "
C-VIII, COMITÁN,
CHIAPAS.








Pruebas de voltaje y amperaje de los conductores principales y de los equipos de medición eléctrica por parte de Comisión Federal de Electricidad























Revisión de niveles
de anticongelante

Revisión de filtros
separadores de
agua



Revisión nivel de aceite y filtros de aceite



Limpeza de bornes y verificación de nivel de liquido de batería




Limpeza del cuarto de maquinas



Verificación de voltajes y amperajes en
cuarto de bombeo hidráulico



Verificación de sistema de
control de sistema contra
incendios





Revisión del sistema hidráulico

PROPUESTA DE INMUEBLE PARA ALBERGAR LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL LABORATORIO


**FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA. CAMPUS II.**

SEDE PICHUCALCO, CHIAPAS











PROPUESTA DE EDIFICIO PARA ALBERGAR LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LABORATORIO UBICADO EN BLVD. UNIVERSITARIO S/N COLONIA NAPANA, PICHUCALCO, CHIAPAS



SEDE UNIVERSIDAD VIRTUAL

“ EMILIANO ZAPATA ”



Chaporreo en zona enmontada cerca del área enmallado

Luego del chaporreo se procedió a la quema, controlada por parte de protección civil



QUEMA CONTROLADA POR PARTE DE PROTECCIÓN CIVIL

Luego del chaporreo se procedió a la quema, contralada por parte de protección civil



Luego del chaporreo se procedió a la quema, contralada por parte de protección civil



QUEMA CONTROLADA POR PART

Mantenimiento correctivo de jardineras



Mantenimiento correctivo de jardineras











PANALES DE AVISPA EN TODOS LOS PASILLOS DEL INMUEBLE













CIRCUITO UNIVERSITARIO

