


REPORTE FOTOGRAFICO DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RUTINAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS EN EL TEATRO HUNDIDO








RUTINAS DE MANTENIMIENTO

“ALUMBRADO”





RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN JARDINERÍA





**MANTENIMIENTO EN
INSTALACIONES DE LA:

ESCUELA DE CIENCIAS
ADMINISTRATIVAS, C-IX,
ISTMO COSTA, TONALA**











RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE: MEZCALAPA







RUTINAS DE MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE RECTORÍA: ELÉCTRICO









MIENTO DE LUMINARIAS EN EDIFICIO DE RECTORÍA


















CLINICA UNIVERSITARIA







CASSETAS DE VIGILANCIA



PINTURA EXTERIOR EN CASETAS DE VIGILANCIA



PINTURA EXTERIOR EN CASETAS DE VIGILANCIA